EA739CB-63（コンパス）取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

○ 注意

・金属物質の近くや電圧線の近くで、コンパスを使用しないでください。
コンパスの針の精度に悪影響を及ぼします。
強度の電磁波が発生している場所では、極性が反対を示すことがあります。
・急激な温度の変化や気圧の変化があると、コンパスのオイル内に小さな気泡が
発生する場合がありますが、コンパスの機能には何ら影響はありません。

○ 仕様

- ●オイル入
- ●表示径…φ52mm
- ●サイズ…
  使用時：58(W)×146(D)×24(H)mm、
  収納時：58(W)×77(D)×29(H)mm
- ●重量…95g
- ●材質…フレーム：スチール
- ●拡大鏡付バイザー
- ●360° 回転
- ●ルーラー(1：25,000)付

○各部名称

収納時

使用時

○ 使用方法

1. 目標にラインを合わせて、バイザーの拡大鏡上のスリットにラインを合わせてください。（図a）
2. ラインに目標物を捉えた状態で視線を落とすと、レンズ越しに方位が読み取れます。
   図の場合では、目標の方位は285度です。（図b）
   上の目盛はミルで1目盛20ミル単位です。下の目盛は度で1目盛5度単位です。

（図a）



（図b）



株式会社 エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀３－８－１４
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929